

Observaciones semanales de relaves, concentrados y líneas de agua				
Fecha	Tiempo	Observaciones-(Línea de colas, Línea de retorno de decantación, Línea de retorno de estanque o Línea de concentrado)	Mi número de cumplimiento si se detecta un incidente notificable	Fotos
xx/xx/xxxx	00:00 hrs	Coloque comentarios simples y claros. Si no hay nada que informar, comentarios para reflejarlo. Si hay un problema, informe preciso con fotos y	My Compliance # XXXXX	
Thursday, December 9, 2021				
Turno Dia	0900hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	1200hrs	Overflow Pond 12A	36541	
	1700hrs	Recorrido de concentraducto OK		
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua por sello mecanico de 364-PP-9012		
	0400hrs	Recorrido de concentraducto OK		
	0600hrs	Lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
Friday, December 10, 2021				
Turno Dia	0900hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	1200hrs	Sin Novedad		
	1700hrs	Recorrido de concentraducto OK		
Turno Noche	0200hrs	Recorrido de concentraducto OK		
	0400hrs	Lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0600hrs	Fuga de agua por sello mecanico de 364-PP-9012		
Saturday, December 11, 2021				
Turno Dia	0900hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	1200hrs	Sin Novedad		
	1700hrs	Recorrido de concentraducto OK		
Turno Noche	0200hrs	Lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0400hrs	Fuga de agua por sello mecanico de 364-PP-9012		
	0600hrs	Recorrido de concentraducto OK		
Sunday, December 12, 2021				
Turno Dia	0900hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	1200hrs	Sin Novedad		
	1700hrs	Recorrido de concentraducto OK		
Turno Noche	0200hrs	Lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0400hrs	Fuga de agua por sello mecanico de 364-PP-9012 Fuga de agua por valvula de venteo de 364-PP-9015		
	0600hrs	Recorrido de concentraducto OK		
Monday, December 13, 2021				
Turno Dia	0900hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	1200hrs	Sin Novedad		
	1700hrs	Recorrido de concentraducto OK		
Turno Noche	0200hrs	Recorrido de concentraducto OK		
	0400hrs	Lineas de relave norte, noroeste y sur OK		

	0600hrs	Fuga de agua por sello mecanico de 364-PP-9012 Fuga de agua por valvula de venteo de 364-PP-9015		
Tuesday, December 14, 2021				
Turno Dia	0900hrs			
	1200hrs			
	1700hrs			
Turno Noche	0200hrs	verificacion de lineas de relave norte y sur OK		
	0400hrs	Sin Novedad		
	0600hrs	Recorrido de concentraducto OK		